

Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος



Ο σύμμαχός σας στο
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Κωδικός τεχνικού ελέγχου: **0150**

Πληροφορίες Οχήματος

Μάρκα: **Audi**

Μοντέλο: **A4 2.0T Quattro DTM**

Χρονολογία: **10/2005**

Χιλιόμετρα(km): **122.035**

Κυβισμός(cc): **2.000**

Ιπποδύναμη(hp): **260**

Καύσιμο: **Βενζίνη**

Κίνηση: **Τετρακίνηση**

Αριθμός κυκλοφορίας: **NHE 5355**

Πόρτες: **4**

Σασμάν: **Χειροκίνητο**

Χρώμα: **Μπλε**

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Αρχεία Οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας



ΚΤΕΟ



Ενεργό μέχρι: 10/2021

Τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους



Πληρωμένα τέλη 2021

Book Service



Πλήρες ιστορικό



Με ελλείψεις



Δεν διατίθεται

Ημερομηνία τελευταίου Service

26/04/2021

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Κινητήρα

Κατάσταση κινητήρα



Στάθμη λαδιού



Ποιότητα λαδιού



Ιμάντας χρονισμού



Καδένα χρονισμού

-

Turbo (εάν υπάρχει)



Σύστημα εξαγωγής



Δυναμό



Βάσεις μηχανής



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Αξόνων

Ψαλίδια



Ακρόμπαρα



Ημίμπαρα



Ημιαξόνια



Μπαλάκια



Μπιλιοφόροι



Κρεμαργιέρα



Φούσκες ημιαξονίων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Ψύξης

Ψυγείο Intercooler
(εάν υπάρχει)



Ψυγείο νερού



Ψυγείο A/C



Κομπρεσέρ A/C



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης

Σασμάν



Διαφορικό



Δίσκο πλατό



Βάσεις Σασμάν



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης

Αναρτήσεις εμπρός



Αναρτήσεις πίσω



Ευθυγράμμιση



Βάσεις Αμορτισέρ



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

Δίσκοι εμπρός



Δίσκοι πίσω



Τακάκια εμπρός



Τακάκια πίσω



Χειρόφρενο



Υγρά φρένων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Ελαστικών

	Κατάσταση	Επωνυμία	Ημερομηνία	Διάσταση
Εμπρός		Gislaved Ultra Speed	Φεβρουάριος 2015	235/35/19
Πίσω		Gislaved Ultra Speed	Φεβρουάριος 2015	235/35/19



Άριστη κατάσταση



Καλή κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Εσωτερικό Αυτοκινήτου

Κάθισμα οδηγού



Κάθισμα συνοδηγού



Καθίσματα πίσω



Ταμπλό



Τιμόνι



Εμπρός αριστερή πόρτα



Εμπρός δεξιά πόρτα



Πίσω αριστερή πόρτα



Πίσω δεξιά πόρτα



Άριστη κατάσταση



Καλή κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Φανοποιείας

Εμπρόσθιο τμήμα



Εμπρόσθιο αριστερό τμήμα



Εμπρόσθιο δεξί τμήμα



Αριστερή μεριά οχήματος



Δεξιά μεριά οχήματος



Οπίσθιο τμήμα



Οπίσθιο αριστερό τμήμα



Οπίσθιο δεξί τμήμα



Ατρακάριστο



Τρακαρισμένο

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Βαφής

Εμπρός καπό	✓	Πίσω καπό	✓
Εμπρός προφυλακτήρας	✓	Πίσω προφυλακτήρας	✓
Εμπρός αριστερό φτερό	✓	Πίσω αριστερό φτερό	✓
Εμπρός δεξί φτερό	✓	Πίσω δεξί φτερό	✓
Εμπρός αριστερή πόρτα	✓	Πίσω αριστερή πόρτα	✓
Εμπρός δεξιά πόρτα	✓	Πίσω δεξιά πόρτα	✓
		Ουρανός	✓



Άβαφο



Βαμμένο 1 φορά



Βαμμένο περισσότερες από 1 φορές



Εντοπίστηκε στόκος

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Εξωτερική Κατάσταση Αυτοκινήτου

Εμπρός καπό	✓	Πίσω καπό	✓
Εμπρός προφυλακτήρας	✓	Πίσω προφυλακτήρας	✓
Εμπρός αριστερό φτερό	✓	Πίσω αριστερό φτερό	✓
Εμπρός δεξί φτερό	✓	Πίσω δεξί φτερό	✓
Εμπρός αριστερή πόρτα	✓	Πίσω αριστερή πόρτα	✓
Εμπρός δεξιά πόρτα	✓	Πίσω δεξιά πόρτα	✓
		Ουρανός	✓



Άριστη κατάσταση



Ελαφρές εκδορές



Εκδορές -
Βαθουλώματα



Σπασίματα

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Εξοπλισμού (1)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Φανάρια	✓	✓	Bi-Xenon
Προβολείς ομίχλης			
Κεντρικό κλείδωμα	✓	✓	
Συναγερμός			
Αισθητήρες παρκαρίσματος			
Κάμερα οπισθοπορείας			
Ηλεκτρικοί καθρέπτες	✓	✓	
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες			
Ηλεκτρικά καθίσματα	✓	✓	
Θερμαινόμενα καθίσματα			
Κλιματισμός (A/C)	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Εξοπλισμού (2)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Καλοριφέρ	✓	✓	
Ηλεκτρικό τιμόνι	✓	✓	
Έγχρωμη οθόνη (Infotainment system)			
Bluetooth	✓	✓	
AUX			
USB	✓	✓	
Αυτόματος πιλότος (Cruise Control)	✓	✓	
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες			
Χειριστήρια στο τιμόνι			
Υπολογιστής ταξιδιού	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστημάτων Ασφαλείας

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Airbags	✓	✓	
ESP	✓	✓	
ABS	✓	✓	
Immobilizer	✓	✓	
ECO start / stop			
Hill Assist			

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Διαγνωστικός Έλεγχος Εγκεφάλου (OBD II)

Παρατηρήσεις

Κινητήρας



Μετάδοση



Ψύξη



Πέδηση



Ηλεκτρικά



Καμία βλάβη



Εντοπίστηκε βλάβη

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Test Drive

- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες πόλης χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα
- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες ανοιχτού δρόμου χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Παρατηρήσεις Τεχνικού Ελέγχου

Αρχεία οχήματος

- ✓ Είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα του οχήματος
- ✓ Πλήρες ιστορικό συντήρησης (Book service)

Μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη οχήματος

- ✓ Τα μηχανικά και τα ηλεκτρολογικά μέρη του οχήματος ελέγχθηκαν αναλυτικά και δεν υπάρχει καμία παρατήρηση

Εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας

- ✓ Τα συστήματα εξοπλισμού και τα συστήματα ασφαλείας του οχήματος δοκιμάστηκαν και είναι πλήρως λειτουργικά

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10