

Πιστοποίηση Service 1

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ Service αλλαγής λαδιών	☐ Adblue®
☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ Υγρά φρένων
☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ Συνιστάται επισκευή	☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 14/08/2014	☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 15000	☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ Μπουζί
Έγινε Service από: Λιπαντήριο Σέρβης	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service	
☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service ή στις (ημερομηνία):	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
ή	
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 30000	στις (ημερομηνία):
Λιπαντήριο Σέρβης	ή
	σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Πιστοποίηση Service 2

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☒ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 18/04/2015	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 3240L	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
Αλλαγή λαδιών Αλλαγή φίλτρο λαδιού Αλλαγή φίλτρο καυσίμου	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service

☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service
ή
στις (ημερομηνία): 04/2016
ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 4640L

Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/
πρόσθετη εργασία;
.....
στις (ημερομηνία):
ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Πιστοποίηση Service 3

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ Service αλλαγής λαδιών	☐ AdBlue®
☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ Υγρά φρένων
☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ Συνιστάται επισκευή	☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 07.11.2015	☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 46000	☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
Λιπαντικό Σερβίς Αλλαγή ματαριστήρων	
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service

☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service ή
στις (ημερομηνία):
ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 62000 km

Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
.....
στις (ημερομηνία):
ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Γενικό Σερβίς

Πιστοποίηση Service 4

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☐ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☒ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ / ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 08.09.2016	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 67990.	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☒ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
Γενικό βέρβι Αλλαγή τακάκια εφημερίδας Εξαγωγή καθαρίσματος ή διατήρηση διατήρησης	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen
Επόμενη ημερομηνία Service	
☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service ή στις (ημερομηνία):	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
☐ ή σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 87990.	στις (ημερομηνία):
	ή σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Πιστοποίηση Service 5

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☒ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☒ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ / ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 13.05.2017	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 81990	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
Λιπαντικό Σέρβις	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
	
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen
Επόμενη ημερομηνία Service	
☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
ή	
στις (ημερομηνία):	στις (ημερομηνία):
ή	ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 107990 (ΓΕΛΙΚΟ)	σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Πιστοποίηση Service 6

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☒ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☒ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☒ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☒ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ / ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 05.12.2017	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 108308	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☒ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
Γενικό Σέρβις Αλλαγή ιμάντα δυνάμει εξωτ. Αλλαγή πολλαπλασιαστή 4 ^{ου} κυλίνδρου	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:  Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service	
ή	
στις (ημερομηνία):	στις (ημερομηνία):
ή	ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 128308	σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

* Στα

112300 km Τακτικά 176000 km

Πιστοποίηση Service 7

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
Επιθυμία πελάτη ☐ / ☐ (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 8/10/2018	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 123.259	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
ΥΙΟΙ ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΤΡΟΒΟΥ 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54453 Α.Φ.Μ. 993075264 - ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Εγγύηση κινητικότητας LongLife: Τακτικά - Δίεξου Ετησίως Τακτικά πάλι
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service

☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service

ή
στις (ημερομηνία): 10/12/2019

ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): 138.000

Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία:





.....
στις (ημερομηνία):

ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Πιστοποίηση Service 8

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών <i>+ φ 1 ADL-M</i>	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☒ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☒ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: <i>26/6/2019</i>	☒ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: <i>138498</i>	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☒ Μπουζί
Έγινε Service από:	☐ / ☐
ΥΙΟΙ ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΣΤΡΟΒΟΥ 45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54453 Α.Φ.Μ. 998075264 - ΔΟΥ ΣΤ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service	
☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία;
ή	
στις (ημερομηνία): <i>6/2019</i>	στις (ημερομηνία):
ή	ή
σε (διανυθέντα χιλιόμετρα): <i>153500</i>	σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):



BTT-0449

ψη. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και σχήματα αμαξώματος.

ος συνεργάτης Service σημειώνει στην εικ. 10 χαλασμένα εξαρτήματα με τα εξής σύμ-

○ Χτύπημα/Βαθούλωμα

□ Διάβρωση

Δ Χτύπημα από πέτρα

ελαττώματα;

Ναι:

☐

Όχι:

☐

ελαττωμάτων:

139.500 - 19/7/15
Ανταδα νερού
Παραδοσι
Ιχθυόακι
Αντι-θι
νερό

Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου
και συνεργάτη Service Volkswagen

Πιστοποίηση Service 9

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☒ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☒ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☒ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: <u>15.3.702</u>	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα:	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από:	☒ / ☐ <u>Φ.Α/Σ</u>
"CAR TRACK Ε.Π.Ε." ΤΡΑΚΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΑΛΚΩΝ 14^ο ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Τ.Κ. 57001 Α.Φ.Μ. 998072538 - Δ.Ο.Υ. Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	Εγγύηση κινητικότητας LongLife: Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service

☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service ή στις (ημερομηνία): ή σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):	Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/ πρόσθετη εργασία; στις (ημερομηνία): ή σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):
--	---

Πιστοποίηση Service 10

Ναι / Όχι. Έγιναν τα εξής:	Ναι / Όχι. Αλλαγή:
☐ / ☐ Service αλλαγής λαδιών	☐ / ☐ AdBlue®
☐ / ☐ Έλεγχος επιθεώρησης	☐ / ☐ Υγρά φρένων
☐ / ☐ με αλλαγή λαδιού κινητήρα	☐ / ☐ Φίλτρο καυσίμου Diesel
☐ / ☐ με διευρυμένες εργασίες ελέγχου επιθεώρησης	☐ / ☐ Φίλτρο γκαζιού
☐ / ☐ Χρησιμοποιήθηκε λάδι κινητήρα LongLife	☐ / ☐ Λάδι κιβωτίου: DSG®, ATF
☐ / ☐ Έλεγχος αμαξώματος	☐ / ☐ Συμπλέκτης Haldex: Λάδι
☐ / ☐ Συνιστάται επισκευή	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου αέρα
☐ / ☐ Επιθυμία πελάτη (επισήμανση και στην εντολή ανάθεσης εργασιών)	☐ / ☐ Φιάλη πλήρωσης ελαστικών
Έγινε Service στις: 3/12/2020	☐ / ☐ Στέλεχος φίλτρου σκόνης και γύρης
σε διανυθέντα χιλιόμετρα: 163,500	☐ / ☐ Οδοντωτός ιμάντας
Αριθμός τιμολογίου:	☐ / ☐ Μπουζί
Έγινε Service από: Α/κ ΜΠΟΥΖΙ και ΠΙΠΕΣ	☐ / ☐
Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen	Εγγύηση κινητικότητας LongLife:

“ANGEL CAR”
ΜΠΟΔΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 79 - Τ.Κ. 54248 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 101603217 - ΔΟΥ: Ζ' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Σφραγίδα του εξουσιοδοτημένου εμπόρου και συνεργάτη Service Volkswagen

Επόμενη ημερομηνία Service

☐ σύμφωνα με την ένδειξη διαστημάτων Service
 ή
 στις (ημερομηνία):
 ή
 σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):

Ποιό είναι το επόμενο, απαιτούμενο Service/
 πρόσθετη εργασία;

 στις (ημερομηνία):
 ή
 σε (διανυθέντα χιλιόμετρα):