

# Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος



Ο σύμμαχός σας στο  
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου: **18-03-2022**

Κωδικός τεχνικού ελέγχου: **0163**

## Πληροφορίες Οχήματος

Μάρκα: **Toyota**

Μοντέλο: **Yaris**

Χρονολογία: **09/2015**

Χιλιόμετρα(km): **110.000**

Κυβισμός(cc): **1.364**

Ιπποδύναμη(hp): **90**

Καύσιμο: **Πετρέλαιο**

Κίνηση: **Εμπρός τροχοί**

Πόρτες: **5**

Χρώμα: **Γκρι (Μεταλλικό)**

Σασμάν: **Χειροκίνητο**

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://www.facebook.com/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Αρχεία Οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας



ΚΤΕΟ



Ενεργό μέχρι: 08/2023

Τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους



Πληρωμένα τέλη 2022

Book Service



Πλήρες ιστορικό



Με ελλείψεις



Δεν διατίθεται

Ημερομηνία τελευταίου Service

03/02/2022

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

 [fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Κινητήρα

Κατάσταση κινητήρα 

Στάθμη λαδιού 

Ποιότητα λαδιού 

Ιμάντας χρονισμού -

Καδένα χρονισμού 

Turbo (εάν υπάρχει) 

Σύστημα εξαγωγής 

Δυναμό 

Βάσεις μηχανής 

 Άριστη κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Αξόνων

Ψαλίδια



Ακρόμπαρα



Ημίμπαρα



Ημιαξόνια



Μπαλάκια



Μπιλιοφόροι



Κρεμαργιέρα



Φούσκες ημιαξονίων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Συστήματος Ψύξης

Ψυγείο Intercooler  
(εάν υπάρχει)



Ψυγείο νερού



Ψυγείο A/C



Κομπρεσέρ A/C



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης

Σασμάν



Διαφορικό



Δίσκο πλατό



Βάσεις Σασμάν



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης

Αναρτήσεις εμπρός 

Αναρτήσεις πίσω 

Ευθυγράμμιση 

Βάσεις Αμορτισέρ 

 Άριστη κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

 [fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10



## Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

Δίσκοι εμπρός



Δίσκοι πίσω



Τακάκια εμπρός



Τακάκια πίσω



Χειρόφρενο



Υγρά φρένων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642




[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Ελαστικών

	Κατάσταση	Επωνυμία	Ημερομηνία	Διάσταση
<b>Εμπρός</b>		Pirelli Cinturato P1	Δεκέμβριος 2019	175/65/15
<b>Πίσω</b>		Pirelli Cinturato P1	Δεκέμβριος 2019	175/65/15
<b>Ρεζέρβα</b>		Τροχός	-	Κιτ επισκευής

 Άριστη κατάσταση

 Καλή κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Εσωτερικό Αυτοκινήτου

Κάθισμα οδηγού 

Κάθισμα συνοδηγού 

Καθίσματα πίσω 

Ταμπλό 

Τιμόνι 

Εμπρός αριστερή πόρτα 

Εμπρός δεξιά πόρτα 

Πίσω αριστερή πόρτα 

Πίσω δεξιά πόρτα 

 Άριστη κατάσταση

 Καλή κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Φανοποιείας

Εμπρόσθιο τμήμα



Εμπρόσθιο αριστερό τμήμα



Εμπρόσθιο δεξί τμήμα



Αριστερή μεριά οχήματος



Δεξιά μεριά οχήματος



Οπίσθιο τμήμα



Οπίσθιο αριστερό τμήμα



Οπίσθιο δεξί τμήμα



Ατρακάριστο



Τρακαρισμένο

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642




[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Εξωτερική Κατάσταση Αυτοκινήτου

Εμπρός καπό		Πίσω καπό	
Εμπρός προφυλακτήρας		Πίσω προφυλακτήρας	
Εμπρός αριστερό φτερό		Πίσω αριστερό φτερό	
Εμπρός δεξί φτερό		Πίσω δεξί φτερό	
Εμπρός αριστερή πόρτα		Πίσω αριστερή πόρτα	
Εμπρός δεξιά πόρτα		Πίσω δεξιά πόρτα	
		Ουρανός	

 Άριστη κατάσταση

 Ελαφρές εκδορές

 Εκδορές - Βαθουλώματα

 Σπασίματα

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

 [fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Εξοπλισμού (1)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Φανάρια	✓	✓	Αλογόνου
Προβολείς ομίχλης			
Κεντρικό κλείδωμα	✓	✓	
Συναγερμός			
Αισθητήρες παρκαρίσματος			
Κάμερα οπισθοπορείας			
Ηλεκτρικοί καθρέπτες	✓	✓	
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες			
Ηλεκτρικά καθίσματα			
Θερμαινόμενα καθίσματα			
Κλιματισμός (A/C)	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Εξοπλισμού (2)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Καλοριφέρ	✓	✓	
Ηλεκτρικό τιμόνι	✓	✓	
Έγχρωμη οθόνη (Infotainment system)			
Bluetooth	✓	✓	
AUX			
USB	✓	✓	
Αυτόματος πιλότος (Cruise Control)			
Adaptive Cruise Control			
Χειριστήρια στο τιμόνι	✓	✓	
Υπολογιστής ταξιδιού	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Έλεγχος Συστημάτων Ασφαλείας

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Airbags	✓	✓	
ESP	✓	✓	
ABS	✓	✓	
Immobilizer	✓	✓	
ECO start / stop			
Hill Assist			
2ο κλειδί οχήματος	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10



## Διαγνωστικός Έλεγχος Εγκεφάλου (OBD II)

### Παρατηρήσεις

Κινητήρας



Μετάδοση



Ψύξη



Πέδηση



Ηλεκτρικά



Καμία βλάβη



Εντοπίστηκε βλάβη

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Test Drive

- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες πόλης χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα
- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες ανοιχτού δρόμου χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα

[www.carista.gr](http://www.carista.gr)

[info@carista.gr](mailto:info@carista.gr)

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

[fb.me/automastergr](https://fb.me/automastergr)

[info@auto-master.gr](mailto:info@auto-master.gr)

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10

## Παρατηρήσεις Τεχνικού Ελέγχου

### Αρχεία οχήματος

- ✓ Είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα του οχήματος
- ✓ Πλήρες ιστορικό συντήρησης (Book service)

### Μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη οχήματος

- ✓ Τα μηχανικά και τα ηλεκτρολογικά μέρη του οχήματος ελέγχθηκαν αναλυτικά και δεν υπάρχει καμία παρατήρηση

### Εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας

- ✓ Τα συστήματα εξοπλισμού και τα συστήματα ασφαλείας του οχήματος δοκιμάστηκαν και είναι πλήρως λειτουργικά

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,  
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,  
Πεύκα 570 10