

Τεχνικός Έλεγχος Οχήματος



Ο σύμμαχός σας στο
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο

Ημερομηνία τεχνικού ελέγχου: **03-05-2021**

Κωδικός τεχνικού ελέγχου: **0165**

Πληροφορίες Οχήματος

Μάρκα: **Mercedes-Benz**

Μοντέλο: **A160d**

Χρονολογία: **01/2017**

Χιλιόμετρα(km): **116.600**

Κυβισμός(cc): **1.500**

Ιπποδύναμη(hp): **90**

Καύσιμο: **Πετρέλαιο**

Κίνηση: **Εμπρός τροχοί**

Αριθμός κυκλοφορίας: **ΥΤΗ 9559**

Πόρτες: **5**

Σασμάν: **Χειροκίνητο**

Χρώμα: **Λευκό**

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Αρχεία Οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας



ΚΤΕΟ



Ενεργό μέχρι: **23/12/2022**

Τέλη κυκλοφορίας τρέχοντος έτους



Πληρωμένα τέλη 2022

Book Service



Πλήρες ιστορικό



Με ελλείψεις



Δεν διατίθεται

Χιλιόμετρα τελευταίου Service

110.190km

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Κινητήρα

Κατάσταση κινητήρα 

Στάθμη λαδιού 

Ποιότητα λαδιού 

Ιμάντας χρονισμού 

Καδένα χρονισμού -

Turbo (εάν υπάρχει) 

Σύστημα εξαγωγής 

Δυναμό 

Βάσεις μηχανής 

 Άριστη κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Αξόνων

Ψαλίδια



Ακρόμπαρα



Ημίμπαρα



Ημιαξόνια



Μπαλάκια



Μπιλιοφόροι



Κρεμαργιέρα



Φούσκες ημιαξονίων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Ψύξης

Ψυγείο Intercooler
(εάν υπάρχει)



Ψυγείο νερού



Ψυγείο A/C



Κομπρεσέρ A/C



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Μετάδοσης Κίνησης

Σασμάν



Διαφορικό



Δίσκο πλατό



Βάσεις Σασμάν



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Ανάρτησης

Αναρτήσεις εμπρός 

Αναρτήσεις πίσω 

Ευθυγράμμιση 

Βάσεις Αμορτισέρ 

 Άριστη κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

Δίσκοι εμπρός



Δίσκοι πίσω



Τακάκια εμπρός



Τακάκια πίσω



Χειρόφρενο



Υγρά φρένων



Άριστη κατάσταση



Μέτρια κατάσταση



Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642




fb.me/automastergr





info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Ελαστικών

	Κατάσταση	Επωνυμία	Ημερομηνία	Διάσταση
Εμπρός		Pirelli Cinturato P7	Φεβρουάριος 2019	205/55/16
Πίσω		Pirelli Cinturato P7	Φεβρουάριος 2019	205/55/16
Ρεζέρβα		- Τροχός		Κιτ επισκευής

 Άριστη κατάσταση  Καλή κατάσταση  Μέτρια κατάσταση  Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10


Εσωτερικό Αυτοκινήτου

Κάθισμα οδηγού 

Κάθισμα συνοδηγού 

Καθίσματα πίσω 

Ταμπλό 

Τιμόνι 

Εμπρός αριστερή πόρτα 

Εμπρός δεξιά πόρτα 

Πίσω αριστερή πόρτα 

Πίσω δεξιά πόρτα 

 Άριστη κατάσταση

 Καλή κατάσταση

 Μέτρια κατάσταση

 Χρήζει αλλαγής

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Φανοποιείας

Εμπρόσθιο τμήμα



Εμπρόσθιο αριστερό τμήμα



Εμπρόσθιο δεξί τμήμα



Αριστερή μεριά οχήματος



Δεξιά μεριά οχήματος



Οπίσθιο τμήμα



Οπίσθιο αριστερό τμήμα



Οπίσθιο δεξί τμήμα



Ατρακάριστο



Τρακαρισμένο

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642




fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Εξωτερική Κατάσταση Αυτοκινήτου

Εμπρός καπό		Πίσω καπό	
Εμπρός προφυλακτήρας		Πίσω προφυλακτήρας	
Εμπρός αριστερό φτερό		Πίσω αριστερό φτερό	
Εμπρός δεξί φτερό		Πίσω δεξί φτερό	
Εμπρός αριστερή πόρτα		Πίσω αριστερή πόρτα	
Εμπρός δεξιά πόρτα		Πίσω δεξιά πόρτα	
		Ουρανός	

 Άριστη κατάσταση

 Ελαφρές εκδορές

 Εκδορές - Βαθουλώματα

 Σπασίματα

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

 fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Εξοπλισμού (1)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Φανάρια	✓	✓	Αλογόνου
Προβολείς ομίχλης			
Κεντρικό κλείδωμα	✓	✓	
Συναγερμός			
Αισθητήρες παρκαρίσματος			
Κάμερα οπισθοπορείας			
Ηλεκτρικοί καθρέπτες	✓	✓	
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι καθρέπτες			
Ηλεκτρικά καθίσματα			
Θερμαινόμενα καθίσματα			
Κλιματισμός (A/C)	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Εξοπλισμού (2)

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Καλοριφέρ	✓	✓	
Ηλεκτρικό τιμόνι	✓	✓	
Έγχρωμη οθόνη (Infotainment system)	✓	✓	
Δεύτερη έγχρωμη οθόνη στο καντράν	✓	✓	
AUX	✓	✓	
USB	✓	✓	
Bluetooth	✓	✓	
Χειριστήρια στο τιμόνι	✓	✓	
Υπολογιστής ταξιδιού	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Έλεγχος Συστημάτων Ασφαλείας

	Ναι	Λειτουργεί	Παρατηρήσεις
Airbags	✓	✓	
ESP	✓	✓	
ABS	✓	✓	
Immobilizer	✓	✓	
ECO start / stop	✓	✓	
Hill Assist	✓	✓	
2ο κλειδί οχήματος	✓	✓	

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Διαγνωστικός Έλεγχος Εγκεφάλου (OBD II)

Παρατηρήσεις

Κινητήρας



Μετάδοση



Ψύξη



Πέδηση



Ηλεκτρικά



Καμία βλάβη



Εντοπίστηκε βλάβη

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Test Drive

- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες πόλης χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα
- ✓ Το όχημα δοκιμάστηκε σε συνθήκες ανοιχτού δρόμου χωρίς να παρουσιάσει κανένα πρόβλημα

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10

Παρατηρήσεις Τεχνικού Ελέγχου

Αρχεία οχήματος

- ✓ Είναι διαθέσιμα όλα τα έγγραφα του οχήματος
- ✓ Πλήρες ιστορικό συντήρησης (Book service)

Μηχανικά και ηλεκτρολογικά μέρη οχήματος

- ✓ Τα μηχανικά και τα ηλεκτρολογικά μέρη του οχήματος ελέγχθηκαν αναλυτικά και δεν υπάρχει καμία παρατήρηση

Εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας

- ✓ Τα συστήματα εξοπλισμού και τα συστήματα ασφαλείας του οχήματος δοκιμάστηκαν και είναι πλήρως λειτουργικά

www.carista.gr

info@carista.gr

+30 231 40 40 765

Λεωφ. Βασ. Όλγας 83,
Θεσσαλονίκη 54642

f fb.me/automastergr

info@auto-master.gr

+30 23130 43 377

Λεωφ. Παπανικολάου 20,
Πεύκα 570 10